WarmMark®

取扱説明書

Model:51013～51035

ウォームマーク温度時間積算表示ラベル

ご使用になる前に

事前準備としてラベルを反応温度より 5℃以下の環境に最低 30 分置いておく必要があります。

使用方法

1. ラベルは自動的に起動しません。ラベルを使用する際には、「To Activate」と書かれたタブを引っ張り、フィルムを完全に取り除いて下さい。



起動前



起動後

2. 起動後、温度を監視したいパッケージまたは製品に貼り付けて下さい。
3. 起動後は反応温度以上の環境ですぐに反応が開始します。
4. ラベルは反応温度の±1℃の精度で反応します。
5. DeltaTrak では、上記のガイドラインに従って使用されていないもの、または正規販売でない製品の保証は致しかねます。ご了承下さい。

各モデルの反応温度と反応積算時間

Model	反応温度	窓#1	窓#2	窓#3
51013	0℃	2 時間（±0.4 時間）	12 時間（±1 時間）	48 時間 （±2 時間）
51014	5℃	20 分（±5 分）	2 時間（±0.4 時間）	8 時間（±0.75 時間）
51017	10℃	2 時間（±0.4 時間）	12 時間（±1 時間）	48 時間（±2 時間）
51018	20℃	2 時間（±0.4 時間）	12 時間（±1 時間）	48 時間（±2 時間）
51020	30℃	20 分（±5 分）	2 時間（±0.4 時間）	8 時間（±0.75 時間）
51021	37℃	20 分（±5 分）	2 時間（±0.4 時間）	8 時間（±0.75 時間）
51022	8℃	2 時間（±0.4 時間）	12 時間（±1 時間）	48 時間（±2 時間）
51034	-18℃	1 時間（±5 分）	2.5 時間（±0.4 時間）	12 時間（±0.75 時間）
51035	25℃	30 分（±5 分）	2 時間（±0.4 時間）	8 時間（±0.75 時間）

DeltaTrak

デルタトラックジャパン株式会社

大阪府大阪市住之江区南港北 2 丁目 1 番 10 号

アジア太平洋トレードセンター ITM 棟４F

PHONE:06-6616-5900 FAX:06-6616-5902

https://www.dtijapan.co.jp/